

**Информация
о результатах проверок ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево в 2018-2019 г.г.**

№ п/п	Дата	Проверяющий орган	Акт прокурорского реагирования	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений
1	05.02.2018 г.	Прокуратура Кинель-Черкасского района (представление)	№07-21-383-2018	На кровле зданий, расположенных по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Тимашево, ул.Кирова, д.2в д/с «Светлячок» не произведено удаление снега и сосулек	Устранено
2	01.08.2018 г.	Прокуратура Кинель-Черкасского района (представление)	№21-82-2378-2018	В первом полугодии 2018 года учащимися ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево совершено 2 преступления	Причины, повлекшие преступления устранены
3	31.08.2018 г.	Прокуратура Кинель-Черкасского района (представление)	№27-71-2765-2018	- В здании образовательных организаций Репьевский филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево и Садгородской филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево отсутствуют системы видеонаблюдения и кнопки тревожной сигнализации; - В детских садах «Елочка», «Светлячок», «Золотой ключик», «Рябинка», «Мальшок» отсутствуют системы громкоговорящей связи, видеонаблюдение и кнопки тревожной сигнализации.	Написаны письма собственникам об устранении данных нарушений
	16.11.2018г	Отдел надзорной деятельности г.о. Отрадный и	Акт №2	СП ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево д/с «Рябинка» 1. Ширина эвакуационных выходов	Отправлено письмо собственнику здания с просьбой об

		муниципального района К-Черкасский управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области		из помещений групп №№1,2 предусмотрена менее 1,2м. (фактически 0,8-0,9м.) при числе эвакуирующихся более 15 человек. 2. Ширина выхода из лестничной клетки наружу, предусмотрена менее ширины марша лестницы (фактически 0,8м; требуется 1,35м). 3. Дверь эвакуационного выхода из группы №1 открывается не по направлению выхода из здания. 4. в объеме лестничной клетки устроено помещения санитарного узла. 5. Лестничная клетка, не имеет дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. 6. Объект защиты не имеет источника наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожара.	устранении данных нарушений. Получен ответ, что данный вопрос будет рассмотрен в 2019 году
	07.12.2018г		Распоряжение №222 Акт проверки №222 от 20.12.2018г	Нарушений не выявлено	
	22.06.2018 г.	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г.Отрадный	Акт проверки территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном № 19/3-05/196 от	- в бракеражном журнале готовой продукции имеется подпись только одного члена бракеражной комиссии (п. 9.24 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», п. п.14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-	Устранены на месте.

				<p>эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;</p> <p>- в бракеражный журнал готовой продукции вносятся сведения не о всех приготовленных блюдах - нет салатов, (п. 9.24 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»</p>	
--	--	--	--	--	--